


【図枠がパースの下に隠れてしまうときは・・・】




図枠を配置した時に、パースの下に図枠が隠れることがあります。

文字やパースは図枠の上ののっている状態です。図枠の下にするか、画像の白い部分を透明にして表示させます。

背景が白い場合




-1：レイヤを「注釈」にし、スタンプ画面「注釈」になっている状態で、パース画像をダブルクリックします。



「画像の設定」が表示されます。

-2：「透過設定」の「白色を透過する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。



画像で隠れていた図枠が見えるようになります。



背景に色がついている場合


-1: スタンプ画面「注釈」の状態
で、パース画像をクリックします。



-2: 画面右下の「通常 図枠 切り替
え」をクリックします。



-3: スタンプ画面「図枠」の状態
で、パース画像をクリックします。



-4: 「加工」メニューの「最後へ」を
クリックします。

画像で隠れていた図枠が見えるよう
になります。

