



PDFで送られてきた資料をeE-CADに取り込む方法



PDFで送られてきた資料をJPGの画像に変換してeE-CADに取り込む方法を説明します。


Snipping Toolを起動する

- ① スタートメニュー→プログラム→Windowsアクセサリ→Snipping Toolを選択します。




今回Windows8のPCでの操作方法をご説明しています。XPをお使いの方はキャプチャソフトをインストールして御使用ください。


- ② PDFの資料をWクリックで表示させ、Snipping Toolの中の新規作成を選択します

※PDFをWクリックした時にSnipping Toolが下に隠れてしまう場合があります。その場合は下側のを選択して表示させてください。







③ + のカーソル時に、取り込みたい範囲をドラッグで囲って切り取ります。




④フロッピーマークを選択し、名前を付けて保存します。



⑤CADをWクリックで立ち上げ、ファイルから下絵を取り込むで先程保存した画像を選択して取り込みます。



この後の作業はWEBマニュアルを参照ください。

 eE-CAD→下絵

Webマニュアル