

サイドパネルを配置する方法

サイドパネルをeE-Fomerで配置します。




サイドパネルを配置する方法

eE-Fomerでサイドパネルを配置する方法です。

① 部材デザイナーで配置


② eE-Fomerで配置




① 部材デザイナーで配置

①-1：製品をいつも通り配置し、製品の上でWクリックします。


①-2：サイドパネルを配置した時にわかりやすいように下のバーを右にドラッグして斜めからの視点に切り替えます。



①-3：右上のサイドパネル・サポート柱の文字の横にあるグレーのボタンをクリックします。




①-4：サイドパネルの文字を選択すると下に配置できるサイドパネルが表示され、イメージに合わせてドラッグして変更します。右下のOKボタンで完成です。




② eE-Fomerを起動


②-1：いつも通り製品を配置した後、配置した製品を選択し、加工からeE-Fomerを選択して起動します。




②-2：4画面の左下の製品を選択し△の横にサイドパネルと入力しEnterキーを押して検索します。



①-3：サイドパネルを下から選んでドラッグで配置します。




①-4：柱の長さを変更したい場合は製品の上をWクリックしてグループの中に入ります




①-5：柱だけパースで見ると赤く反応している状態までグループの中に入ります。↙斜めの矢印キーの状態で下にドラッグします。



※引っ張る時は真ん中の黒い点をドラッグすると形が固定されて長さを調節することができます。



グループを出る



①-6：作業終了後グループを出るで最初の画面に戻り、右下のOKボタンで完成です。